

## **Потенциально опасные участки подверженные негативным инженерно-геологическим процессам**

### 1. На территории пгт. Гурзуф:

- Склоны горы Аю-Даг (падение камней и глыб).
- Участок ООО «Тенистое» в пгт. Гурзуф от ЗАО «Фитоцентр «Лукойл» до ЧП «Эдельвейс-2000» (оползни-оплывины, блоковое обрушение грунта, падение камней и глыб), где в настоящее время выполняются берегоукрепительные работы в береговой зоне.

### 2. На территории пгт. Массандра:

- Участок от заповедника мыс Мартьян (пгт. Никита) до санатория «Ай-Даниль» (падение камней и глыб). Имеется ограждение, доступ людей в обвалоопасную зону перекрыт.
- Мыс Монтодор (в районе НБС), являющийся языковой частью древнего оползня, в настоящее время представляет собой крутой береговой откос высотой порядка 15-20м, сложенный рыхлыми отложениями, в пределах которого развиваются обвальноползневые процессы. Возможно обрушение и смещение блоков грунта в сторону моря, что представляет опасность для нахождения людей в зоне развития и разгрузки обвальноползневых процессов.

### 3. На территории пгт. Ливадия:

- Серпантинный участок дороги Бахчисарай – Ялта, ниже Ай-Петринского плато (пгт. Ливадия):
  - В районе 51км дороги, где ранее (в 2012году) произошел обвал подпорной стены, на сопредельных участках с восстановленной стеной отмечаются деформации и локальные выпоры, что создает угрозу обрушения деформированных участков подпорной стены на дорожное полотно.
  - На протяжении участка дороги от «Холодной балки» до плато, практически повсеместно отмечаются осыпи и незначительные камнепады с разгрузкой на проезжую часть.
  - В районе 59-60км отмечаются утечки из пожарного водоема на склоны и дорожное полотно в районе развилки и подъездной дороги к озеру Караголь, что может спровоцировать развитие оползневых процессов и аварийные ситуации на дороге.
  - В районе 66-67км дороги в районе пос. Куйбышево на примыкании к конструкциям моста фиксируется оползневой очаг, о чем свидетельствуют возобновившиеся деформации на ранее восстановленном асфальтовом покрытии, в виде трещин растяжения и просадок.
- Разрушенный участок берегоукрепительных сооружений между пляжами санаториев «Ливадия» и «Пограничник» в пгт. Ливадия.

### 4. На землях г. Алушка:

- Склон вдоль берегоукрепительных сооружений (БУС) в районе санатория «Южнобережный» - падение глыб на набережную.

- Склон от БУС санатория «Южнобережный» до участка ЧП «Старые Кадаки», бывший пляж санатория им. Дзержинского – падение отдельных глыб, обрушение грунта (у металлической лестницы), оползни-оплывины.
- Пляж «Черный бугор» - участок ООО «Энтер» - падение глыб, осыпи, обрушение грунтовых масс.
- Незакрепленные склоны, примыкающие к пляжу «Воронцовские купальни».

#### 5. На территории пгт. Симеиз:

- Незакрепленные береговые обрывистые обвалоопасные склоны, где отмечаются камнепады и обрушение блоков пород в районе пгт. Понизовка, пгт. Кацивели, пгт. Голубой Залив. Особо опасным участком является склон, примыкающий к берегоукрепительным сооружениям пгт. Кацивели со стороны санатория «Понизовка».
- Незакрепленные береговые склоны в пгт. Кастрополь за пределами и на примыкании к берегоукрепительным сооружениям.

#### 6. На территории пгт. Форос:

- Побережье восточнее и западнее санаторного комплекса «Южный».